

## APLIKACE ŘÍZKŮ ROZCHODNÍKŮ

### 1. Nakypření Substrátu

Substrát hrabičkami v cca pruzích po 1 metru pohrabeme, čímž dojde k jeho nakypření. *(Při kombinaci s osivem nejdříve rovnoměrně rozsypeme semena po celé střeše.)*



### 2. Rozházení řízků

Rozchodníky si přiměřeně rozdělíme dle jednotlivých částí střechy a nakypřený pruh substrátu jimi pohážeme - cca 100 g/m<sup>2</sup>.



### 3. Sázení

Větší kusy rozchodníků sázecím kolíkem, prstem nebo jiným nástrojem zapravíme do substrátu, čímž zvýšíme a urychlíme šanci jejich ujetí. Možné je sázení vynechat a rozchodníky pouze poházet, ale procentuální úspěšnost pokrytí se tím snižuje.



### 4. Zalévání

Po založení vegetace je potřeba střechu řádně pokropit až do úplného promočení. V této fázi můžeme aplikovat i dlouhodobé hnojivo. Substrát je nutné další 3-4 týdny udržovat stále vlhký. Po zakořenění rostlin zaléváme jen v případě dlouhodobého sucha.